



EJERCICIO 2019
MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA 2019

FECHA: 07-oct-19

ENTIDAD EJECUTORA: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039

ANTECEDENTES

PROGRAMA CAMINOS RURALES CLAVE: UB MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO
 SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO - CAMINO CLAVE: 04-0A No. DE CONCURSO TAMPAMOLON-CDSM-UB-040/OP-AD/R33/2019
 REGIÓN REGIÓN HUASTECA CENTRO CLAVE: 004 FECHA DE ADJUDICACIÓN _____
 MUNICIPIO TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039 No. CONTRATO TAMPAMOLON-CDSM-UB-040/OP-AD/R33/2019
 LOCALIDAD YOHUALA FECHA DE ACUERDO _____
 MODALIDAD DE INVERSION. _____ POR ADMINISTRACIÓN _____

NOMBRE DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL YOHUALA ENTRONQUE COAXINQUILA EN LA LOCALIDAD DE YOHUALA

NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO: 17 de septiembre de 2019 FECHA REAL DE TERMINACION: 4 de octubre de 2019

DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN: MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL YOHUALA ENTRONQUE COAXINQUILA EN LA LOCALIDAD DE YOHUALA

SE LLEVO A CABO EL MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL YOHUALA ENTRONQUE COAXINQUILA EN LA LOCALIDAD DE YOHUALA, CON UNA LONGITUD DE 750.00 ML POR 4.00 M DE ANCHO EQUIVALENTES A 3000.00 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN, 300.00 M3 DE CAJEO, ESCARIFICACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE CON EQUIPO MECÁNICO, SECCIÓN DE 0.10 X 4.00 M, 450.00 M3 DE SUMINISTRO Y TENDIDO DE TENDIDO DE MATERIAL DE BASE HIDRAULICA DE 15 CM DE ESPESOR CON EQUIPO MECÁNICO (MOTOCONFORMADORA) PARA REVESTIR CAMINO Y LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE; APILE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIONES	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
ESTIM. #1 Y FINIQUITO	DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE AL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2019	\$ 307,254.78	\$ 49,160.76	\$ 356,415.54	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EJERCIDO	0	\$ 307,254.78	\$ 49,160.76	\$ 356,415.54	
SALDO PENDIENTE	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL CONTRATADO	0	\$ 307,254.78	\$ 49,160.76	\$ 356,415.54	

OBSERVACIONES GENERALES _____

INVERSION

AVANCE TOTAL

	APROBADA \$	EJERCIDA \$	FÍSICO: <u>100%</u>	FINANCIERO: <u>100%</u>
TOTAL	\$ 356,415.54	\$ 356,415.54		
FEDERAL				
ESTATAL				
MUNICIPAL	\$ 356,415.54	\$ 356,415.54		
BENEFICIARIOS				
CRÉDITO				
IMPORTE CONTRATO:	\$ 356,415.54		IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$ 2,150.78
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$ 356,415.54		SALDO POR CANCELAR:	\$

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: LA GALERA COMUNAL DE LA
 LOCALIDAD DE YOHUALA DEL MUNICIPIO DE: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. SIENDO LAS 11:30
 HRS. DEL DÍA 7 DE: OCTUBRE DEL 2019 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES
 AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTÍCULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA DE BUENA CALIDAD
 No. 1302-07021-0 IMPORTE: \$ 35,641.55 FECHA DE EXPEDICION: 7 de octubre de 2019
 NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. VIGENCIA: 6 de abril de 2021

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. EJERCICIO 2019

MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL YOHUALA ENTRONQUE COAXINQUILA EN LA LOCALIDAD DE YOHUALA

RECEPCIÓN DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO; ASÍ COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 81 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: C. DIEGO INES MARTINEZ

CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO:

FIRMA: 

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA QUE ENTREGA LA OBRA A
EL OPERADOR



DESARROLLO SOCIAL
Tampamolón Corona, S.L.P.

NOMBRE Y FIRMA: 2018 C. SERVANDO MARTELL LÓPEZ

CARGO: Coordinador de Desarrollo Social Municipal.

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A LA EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.

CARGO: RPTÉ. LEGAL EDGAR CÁDENA MARTINEZ

CONTRALORIA INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUTORA



CONTRALORIA INTERNA
Tampamolón Corona, S.L.P.

NOMBRE Y FIRMA: 2018-2021 C. C.P. MARIBEL QUINTIN GÓZALEZ

CARGO: Contralor Municipal.

TECNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA
QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA

NOMBRE Y FIRMA: ING. WENCESLAO SANTIAGO MARTINEZ

CARGO: Superv. y Control de Obra Municipal

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA
OBRA EJECUTORA



OBRAS PÚBLICAS
Tampamolón Corona, S.L.P.
2018-2021

NOMBRE Y FIRMA: C. ARMANDO LUCERO LUCERO

CARGO: Director de Obras Públicas.

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD
LA OBRA EJECUTADA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tampamolón Corona, S.L.P.

NOMBRE Y FIRMA: 2018-2021 E. ISIDRO MEJÍA GÓMEZ

CARGO: Presidente Municipal Constitucional.

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA



NOMBRE Y FIRMA: C. PABLO SANCHEZ CRUZ

ARGADO AUXILIAR
YOHUALA

CARGO: SECRETARIO DE COMITÉ COMUNITARIO:

COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: C. ALONSO GONZALEZ CRUZ

CARGO: TESORERO DE COMITÉ COMUNITARIO:

NOMBRE Y FIRMA: C. VICTORIO REYES CANDELARIA

CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA:

FIRMA CONDICIONADA POR:

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME:

INCONFORMIDAD MANIFESTADA