



EJERCICIO 2019
MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN PARA OBRA PÚBLICA 2019

FECHA: 21 Jun-19

ENTIDAD EJECUTORA: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039

ANTECEDENTES

PROGRAMA: CAMINOS RURALES CLAVE: UB MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO
 SUBPROGRAMA: MEJORAMIENTO - PUENTE VEHICULAR CLAVE: 04-08 No. DE CONCURSO: TAMPAMOLÓN-CDSM-UB-017/CP-ADR33/2019
 REGIÓN: REGIÓN HUASTECA CENTRO CLAVE: 004 FECHA DE ADJUDICACIÓN: _____
 MUNICIPIO: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039 No. CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-UB-017/CP-ADR33/2019
 LOCALIDAD: TENEXO FECHA DE ACUERDO: _____
 MODALIDAD DE INVERSIÓN: _____ POR ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE TENEXO

NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR: ING. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER

FECHA DE INICIO: 15 de abril de 2019 FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 13 de junio de 2019

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBIÓ: MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE TENEXO

SE LLEVARA A CABO MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE TENEXO, EN EL CUAL SE PRETENDE REALIZAR LOS TRABAJOS EN LA RAMPA DE ACCESO Y CONSISTEN EN: CORTES Y DEMOLICIONES: DEMOLICIÓN DE ESTRIBOS Y DALAS EXISTENTES, Y EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE. CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES: CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES, UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE CORTE Y/O BANCOS. RELLENOS: RELLENO EN POZA LATERAL. ESTRUCTURAS: CONCRETO HIDRAULICO (NO INCLUYE ACERO) CONCRETO HIDRAULICO EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE DE FC= 150 KG/CM³ EN CICLÓPEO ESTIBOS, ALEROS Y DENTELLONES. GUARNICIONES: GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 150 KG/CM³ Y CON JUNTA E CELOTEX CON 2 VARILLAS PASAJUNTAS DE 3/8" Ø DE LONGITUD DE 50 CM. @ 10 METROS Y LAVADERO DE CONCRETO HIDRAULICO DE SECCIÓN 1.50X 0.19 MTS. DE 150 KG/CM³. PAVIMENTOS: LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 250 KG/CM³ ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" Ø.

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIONES	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
ESTIM. #1 Y FINQUITO	DEL DIA 15 DE ABRIL AL DIA 13 DE JUNIO DE 2019	\$ 810,344.83	\$ 129,655.17	\$ 940,000.00	
\$	\$	\$ -	\$ -	\$ -	
\$	\$	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EJERCIDO	\$	\$ 810,344.83	\$ 129,655.17	\$ 940,000.00	
SALDO PENDIENTE	\$	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL CONTRATADO	\$	\$ 810,344.83	\$ 129,655.17	\$ 940,000.00	

DEFINICIONES GENERALES

INVERSIÓN

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA	FÍSICO:	FINANCIERO:
	\$	\$	100%	100%
TOTAL	\$ 940,000.00	\$ 940,000.00		
FEDERAL				
ESTATAL				
MUNICIPAL	\$ 940,000.00	\$ 940,000.00		
BENEFICIARIOS				
CREDITO				
IMPORTE CONTRATO:	\$ 940,000.00		IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$ 5,572.41
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$ 940,000.00		SALDO POR CANCELAR:	\$

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: EN EL CRUCE DEL ARROYO DE LA LOCALIDAD DE TENEXO DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2019 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL DARSE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA DE BUENA CALIDAD
 No. _____ IMPORTE: \$ 54,000.00 FECHA DE EXPEDICIÓN: 21 de junio de 2019
 NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: _____ VIGENCIA: 30 de diciembre de 2020

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. EJERCICIO 2019

RECEPCIÓN DE LA OBRA

MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE TENEXO

HA SIENDO VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE BUENO MANEJO CON LA REALIDAD Y ESTADO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA JESADA RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, ASÍ COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXONERA A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTARÁN EN LA OBRA Y SE DEBEN POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: C. SERGIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO

FIRMA: 

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA QUE RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR

 NOMBRE Y FIRMA: DEBARRILLO SOCIA
DEBARRILLO Corona, S.L.P.
 CARGO: 2018 - 2021
 CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A LA EJECUTORA

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

 OBRAS PÚBLICAS
 Tampamolón Corona, S.L.P.
 2018 - 2021
 NOMBRE Y FIRMA: C. ANTONIO LUCERO LUCERO
 CARGO: Director de Obras Públicas

NOMBRE Y FIRMA: ING. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER
 CARGO: ADMINISTRADOR USUO
 CONTRALORIA INTERNA DE LA EJECUTORA

 CONTRALORIA INTERNA
 Tampamolón Corona, S.L.P.
 NOMBRE Y FIRMA: C. GUILLERMO GONZÁLEZ
 CARGO: Controlador Municipal

EL AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Tampamolón Corona, S.L.P.
 2018 - 2021
 NOMBRE Y FIRMA: C. L.A.E. ISIDRO MEJÍA GÓMEZ
 CARGO: Presidente Municipal Constitucional

TECNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA

 NOMBRE Y FIRMA: ING. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER
 CARGO: Superv. y Control de Obra Municipal

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

 NOMBRE Y FIRMA: C. SERGIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: ING. WENDELDO SANTIAGO MARTÍNEZ
 CARGO: Superv. y Control de Obra Municipal

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

 NOMBRE Y FIRMA: C. HUGO MARTÍNEZ SANTOS
 CARGO: SECRETARIO DE COMITÉ COMUNITARIO

COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: C. JORGE FRANCISCO SANTOS
 CARGO: TESORERO DE COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: C. JOSE DOMINGO REYES REYES
 CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

FIRMA CONDICIONADA POR _____
 NOMBRE Y CARGO DEL PROPONENTE _____