




**EJERCICIO 2020
MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA 2020**

ENTIDAD EJECUTORA:	TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.		FECHA:	17-mar-20
	CLAVE:		039	
ANTECEDENTES				
PROGRAMA	INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA	CLAVE:	TM	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
SUBPROGRAMA	MEJORAMIENTO - CAMINO SACACOSECHAS	CLAVE:	03-OH	No. DE CONCURSO
REGION	REGIÓN HUIASTECA CENTRO	CLAVE:	004	FECHA DE ADJUDICACIÓN
MUNICIPIO	TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.	CLAVE:	039	No. CONTRATO
LOCALIDAD	LAS VIBORAS			FECHA DE ACUERDO
MODALIDAD DE INVERSIÓN				POR ADMINISTRACIÓN
NOMBRE DE LA OBRA	MEJORAMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS VIBORAS			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERIA VAL-HAS, S.A. DE C.V.			
FECHA DE INICIO:	17 de febrero de 2020	FECHA REAL DE TERMINACIÓN:	14 de marzo de 2020	
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN:	MEJORAMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS VIBORAS			
SE LLEVO A CABO EL MEJORAMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS VIBORAS, CON UNA LONGITUD DE 13,500.00 ML POR 5.00 M DE ANCHO PROMEDIO, EQUIVALENTES A 67,500.00 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTES DE 0 A 1.50 M DE ALTURA EN TERRENO NATURAL CON MATERIAL 100-0-00, (100% TIERRA, 0% TEPETATE, 0% ROCA) CON TRACTOR DE ORUGAS CATERPILLAR D6, 6,750.00 M3 DE CAJEQ, ESCARIFICACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE CON EQUIPO MECÁNICO, SECCIÓN DE 0.10 X 5.00 M, ABARCANDO TODOS LOS RAMALES EXISTENTES DE LA LOCALIDAD DONDE LOS HABITANTES TIENEN SUS PARCELAS.				

RELACION DE ESTIMACIONES					
ESTIMACIONES	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
ESTIM. #1 Y FINIQUITO	DEL DIA 17 DE FEBRERO AL DIA 14 DE MARZO DE 2020	\$ 1,378,258.52	\$	220,521.36	\$ 1,598,779.88
0	0	\$	\$	\$	\$
0	0	\$	\$	\$	\$
TOTAL EJERCIDO		\$ 1,378,258.52	\$	220,521.36	\$ 1,598,779.88
SALDO PENDIENTE	0	\$	\$	\$	\$
TOTAL CONTRATADO	0	\$ 1,378,258.52	\$	220,521.36	\$ 1,598,779.88
OBSERVACIONES GENERALES					

INVERSIÓN			AVANCE TOTAL		
APROBADA	EJERCIDA	FÍSICO	100%	FINANCIERO	100%
\$ 1,598,779.88	\$ 1,598,779.88				
FEDERAL					
ESTATAL					
MUNICIPAL					
BENEFICIARIOS					
CREDITO					
IMPORTE CONTRATO:	\$ 1,598,779.88	IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$	\$	9,647.81
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$ 1,598,779.88	SALDO POR CANCELAR:	\$	\$	

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION					
EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN:					
LOCALIDAD DE	LAS VIBORAS	DEL MUNICIPIO DE:	TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.	DE	LA GALERA COMUNAL
HRS. DEL DIA	17	DE	MARZO	DEL	2020
SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.					

GARANÍA POR VICIOS OCULTOS			
TIPO DE DOCUMENTO:	FIANZA DE BUENA CALIDAD		
No. 1302-07752-1	IMPORTE: \$ 159,877.99	FECHA DE EXPEDICIÓN:	17 de marzo de 2020
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA:	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	VIGENCIA:	16 de septiembre de 2021

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. EJERCICIO 2020
MEJORAMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS VIBORAS

RECIBIÓ DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA, POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. ASÍ COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: C. CRISÓFORO ISIDRO DIEGO HERNÁNDEZ FIRMA: 
 CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS


EJECUTOR QUE RECIBIÓ LA OBRA

ORGANISMO QUE RECIBE DE CONFORMIDAD LA EJECUTORIA


DESARROLLO SOCIAL
 2018-2021


OBRAS PÚBLICAS
 2018-2021

NOMBRE Y FIRMA: C. SERVAANDO MARTÍN LÓPEZ NOMBRE Y FIRMA: C. LEF. VÍCTOR MANUEL DE LA ROSA MARTÍNEZ
 CARGO: Coordinador de Desarrollo Social Municipal CARGO: Director de Obras Públicas
 CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A LA EJECUTORIA H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA:  NOMBRE Y FIRMA: C. LA E. ISIDRO MEJÍA GÓMEZ
 CARGO: SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERIA VALÍAS, S.A. DE C.V. CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA


NOMBRE Y FIRMA:  NOMBRE Y FIRMA: C. CRISÓFORO ISIDRO DIEGO HERNÁNDEZ
 CARGO: CONTRALORÍA INTERNA DE LA EJECUTORA CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO
 TÉCNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA:  NOMBRE Y FIRMA: C. ABEL CRUZ QUINTÍN
 CARGO: Superv. y Control de Obra Municipal CARGO: SECRETARIO DE COMITÉ COMUNITARIO

COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA:  NOMBRE Y FIRMA: C. IGNACIO MARTÍNEZ DIEGO
 CARGO: TESORERO DE COMITÉ COMUNITARIO CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

FIRMA CONDICIONADA POR: 
 NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME: INTE. ABXILIA B


 Ejido Las Viboras
 Tampamolón, Cor. S.L.P.